

Cliente:	CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA		CPF / CNPJ:	35.626.178/0001-27	
Dt. Pedido:	14/08/2026	Dt. Vistoria:	17/08/2026	Dt. Baixa:	18/08/2026
Local:	HUB (PE)		Nº Contrato:		
Proprietário:	ALLIANZ	Cidade:	RECIFE	UF:	PE

I - Dados do Veículo				STATUS AVARIAS:	
Placa:	UDB3B18	Marca:	GWM	Modelo:	TANK (300 PHEV 2.0 TB AT)
				Cód. Molicar:	19700503-2
Chassi:	LGWFFUA5XTJ654813	Motor:	25415211651	Cor:	Cinza
				Portas:	4
				Ano/Modelo:	2025 / 2026
Chassi BIN:	LGWFFUA5XTJ654813	Motor BIN:	25415211651	Cor BIN:	CINZA
				Combustível BIN:	HIBRIDO PLUG
Câmbio:	AUTOMATICO	Combustível:	Gas/Álcool/GNV	Renavam:	01481555151
				KM:	2522
				Cód. Fipe:	096009-8

II - Observações BIN	Histórico de Leilão	Histórico de Sinistro
Situacao: CIRCULACAO. Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO. Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.	Não Verificado	Não Verificado

III - Acessórios	Manual do Fabricante	Chave Reserva
Blindado, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Teto Solar, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO	Não Possui	Não Possui

IV - Exame de Agregados		
A) Chapa suporte da numeração do chassi:		B) Numeração identificadora do Chassi:
1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.		1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:		D) Numeração identificadora do motor:
4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.		4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
E) Etiquetas On-line (ETA)		
- Compartimento do motor	- Batente da Porta	
ORIGINAIS	ORIGINAIS	
F) Gravação dos Vidros		
- Vidro dianteiro (Para-brisa)	- Vidro da porta dianteira esquerda	- Vidro da porta dianteira direita
NÃO ORIGINAIS	NÃO ORIGINAIS	NÃO ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)	- Vidro da porta traseira esquerda	- Vidro da porta traseira direita
NÃO ORIGINAIS	NÃO ORIGINAIS	NÃO ORIGINAIS
- Vidro traseiro esquerdo	- Vidro traseiro direito	
NÃO ORIGINAIS	NÃO ORIGINAIS	
G) Número do Câmbio		H) Placa
Não Verificado		Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Capô; Farol Direito; Grade; Pára-Choque Dianteiro; Vidro Pára-brisa; Painel dianteiro; Longarina dianteira direita; Longarina dianteira esquerda;

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Sem Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	
Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Freios ABS	Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Pneu Estepe	Roda Estepe	Trava Elétrica	Triângulo	Vidros Elétricos Dianteiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Vidros Elétricos Traseiros					
Sem Danos					
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Sem Danos	Longarina Traseira Sem Danos Esquerda	Painel Corta Fogo Sem Danos	Painel de Instrumentos Sem Danos	Estrutura do Teto Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira Sem Danos	Coluna Dianteira Esquerda Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda Sem Danos	Lateral Traseira Esquerda Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Painel Inferior Esquerdo Sem Danos	Paralama Dianteiro Esquerdo Sem Danos	Porta Dianteira E Bom	Porta Traseira E Sem Danos	Pneu Frente E Pneu Regular	
Pneu Traseiro E Pneu Regular	Roda Dianteira Sem Danos	Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Bom		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda Sem Danos	Lanterna T. Direita Sem Danos	Gravação Para-brisa T. Sem Danos	Para-brisa T. (vigia) Sem Danos	Porta Malas Bom	Paracheque T Bom
Lateral Direita					
Retrovisor Direito Sem Danos	Gravação Vidro Dianteiro Sem Danos	Gravação Vidro Traseiro Sem Danos	Vidro Dianteiro Sem Danos	Vidro Traseiro Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos	Caixa de Roda Traseira Direita Sem Danos	Lateral Traseira Direita Sem Danos	Painel Inferior Direito Sem Danos	Paralama Dianteiro Direito Sem Danos	
Porta Dianteira D Bom	Porta Traseira D Sem Danos	Pneu Frente D Pneu Regular	Pneu Traseiro D Pneu Regular	Roda Dianteira Sem Danos	
Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Bom				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Com Danos
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Farol de Milha Direito
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	Com Danos
Farol de Milha Esquerdo					
Com Danos					
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Bom	Não Testado			

VII - Conservação**RUIM****VIII - Comentários****VEÍCULO BLINDADO.****VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:****PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO;
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;******* AIRBAG MOTORISTA E PASSAGEIRA DEFLAGRADO *****

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : LGWFFUA5XTJ654813



Foto do número do motor : 25415211651



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto da gravação do vidro vigia




Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda




Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado




Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Blindagem



Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Teto Solar



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita




Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Direito



Foto Avaria Grade



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Vidro Pára-brisa

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.