

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO YAMAHA XTZ150 CROSSER ED	COR AZUL
ANO FABRICAÇÃO 2016	ANO MODELO 2017	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA SÃO PAULO	ESTADO VISTORIA SP	UF VISTORIA SP	PATIO VISTORIA	

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)
GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO DANIFICADO(A)
GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A)
TANQUE DANIFICADO(A)

CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		DANIFICADO(A)
TANQUE		DANIFICADO(A)
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)


RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TÉCNICO		POSSUI
LEILÃO 1		


HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		POSSUI

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOEL MARTINS SANTIAGO)