

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2025	2025			VERMELHA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL, CARENAGENS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



PLENAVER (ERICK DA SILVA ASSUNÇÃO)