

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 14/08/2026

Dt. Vistoria: 18/08/2026

Dt. Baixa: 18/08/2026

Local: HUB (PE)

Nº Contrato:

Proprietário: ALLIANZ

Cidade: RECIFE

UF: PE

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: RLV0A52 Marca: HONDA Modelo: ADV (150 ABS) Cód. Molicar: 01910701-8
Chassi: 9C2KF4300RR107149 Motor: KF43E0R107122 Cor: Vermelha Portas: Ano/Modelo: 2024 / 2024
Chassi BIN: 9C2KF4300RR107149 Motor BIN: KF43E0R107122 Cor BIN: VERMELHA Combustível BIN: GASOLINA
Câmbio: Combustível: Gasolina Renavam: 01402244956 KM: 10287 Cód. Fipe: 811165-0

II - Observações BIN

Histórico de Leilão

Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Não Verificado

Não Verificado

III - Acessórios

Manual do Fabricante

Chave Reserva

ABS, Rodas de Liga Leve

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Bengala; Carenagem Direita; Carenagem Esquerda; Carenagem Frontal; Guidão

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

MOTOCICLETA COM DANOS:

BENGALADA DANIFICADA;
CARENAGEM DIANTEIRA;
PAINEL DANIFICADO;

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9C2KF4300RR107149



Foto do número do motor : KF43E0R107122



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do odômetro



Foto do painel



Foto do compartimento do motor



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve




Foto Estrutura Mesa



Foto Estrutura Suspensão traseira



Foto Avaria Bengala



Foto Avaria Carenagem Direita



Foto Avaria Carenagem Esquerda




Foto Avaria Carenagem Frontal



Foto Avaria Guidão

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.


Vinícius de Souza Campos
RG: 47.243.534-9

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS