

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>CHEVROLET ONIX PLUS</b>	
			<b>JOY</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2020</b>	<b>2020</b>			<b>CINZA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RFNAVAM
<b>GAS/ALC/GN</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>DUQUE DE CAXIAS</b>	<b>RJ</b>	<b>RJ</b>		





**Observações:**

**HODOMETRO INACESSÍVEL**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA**  
**VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE.**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		<b>DANIFICADA</b>









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>







**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA





FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




FOTOS


CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (FELIPE LUIZ DOS SANTOS BARROS)