

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                       |                 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO          |                 |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | <b>YAMAHA NEO 125</b> | COR             |
| <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |             | MOTOR OBSERVADO       | <b>VERMELHA</b> |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | KILOMETRAGEM          | RENAVAM         |
| <b>GASOLINA</b> |                 |             | <b>10303</b>          |                 |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA        |                 |
| <b>MARABÁ</b>   | <b>PA</b>       | <b>PA</b>   |                       |                 |














**Observações:**

**PLACA AUSENTE**  
**CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)**






**ESTADO AGREGADOS**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |    | <b>AUSENTE</b> |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |    |                |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |                |

**ESTRUTURA**

|                           |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |                      |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |                      |
| CARENAGEM DIREITA         |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |                      |
| MESA INFERIOR             |  |                      |
| MESA SUPERIOR             |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |                      |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |                      |
| HODÔMETRO                 |  |                      |
| PAINEL                    |  |                      |
| TANQUE                    |  |                      |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  |                      |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (JOSÉ RENATO FURTADO DE LIMA)