

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			CHEVROLET ONIX PLUS 10MT LT2
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2022	2023		
COMBUSTÍVEL		KILOMETRAGEM	COR
GASOLINA E ALCOOL		175571	BRANCA
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	RENAVAM
BELÉM	PA	PA	





Observações:

VIDRO PARA-BRISA DANIFICADO
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS



COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS


FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ANDERSON CRISTIANO SILVA DA SILVA)