

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>CHEVROLET ONIX 10MT</b>	
			<b>JOYE</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2018</b>	<b>2018</b>			<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>ALCO/GASOL</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>CAMAÇARI</b>	<b>BA</b>	<b>BA</b>		

**Observações:**

**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO - LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA - LEVES DANOS/REPAROS / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR - DANIFICADA / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA - LEVES DANOS/REPAROS / HODOMETRO - INACESSÍVEL / LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA - GRAVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		<b>DANIFICADA</b>









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		<b>GRAVES DANOS/REPAROS</b>
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




**FOTOS**


**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO**




**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA**



**CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**




**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA**




**COLUNA B-C DIREITA**




**COLUNA A-B DIREITA**



**ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA**



**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR**




**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR**




**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA**



**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA**



**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA**



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)