

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
SXC2A68	9C6RH1150S0036918	9C6RH1150S0036918	YAMAHA MT03 ABS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2025	H403E084027	H403E084027	CINZA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			11674	01412561024
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
ILHOTA	SC	SC	CARSTENS - JOINVILE - SC	

Observações:

QUADRO (CHASSI) AVARIADO
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A)
TANQUE DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO
 CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO		DANIFICADO
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		DANIFICADO(A)
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TÉCNICO		POSSUI
LEILÃO 1		

HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (EDSON GONÇALVES DE MATOS)