

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                          |             |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO             |             |
|                 |                 |             | <b>BMW BMW 320i 3B11</b> |             |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO          | COR         |
| <b>2013</b>     | <b>2014</b>     |             |                          | <b>AZUL</b> |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | KILOMETRAGEM             | RENAVAM     |
| <b>GASOLINA</b> |                 |             | <b>93595</b>             |             |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA           |             |
| <b>CAMAÇARI</b> | <b>BA</b>       | <b>BA</b>   |                          |             |

**Observações:**

VEÍCULO BLINDADO - BLINDAGEM DANIFICADA  
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS  
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS  
VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE.

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |  |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |                     |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  | LEVES DANOS/REPAROS |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                     |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |                     |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA







FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS


CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE BORGES DOS SANTOS)