

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			RENAULT/LOGAN EXP
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2007	2008		
COMBUSTÍVEL			COR
ALCOOL/GASOLINA			CINZA
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	RENAM
CURITIBA	PR	PR	

Observações:

COLUNA C DIREITA DANIFICADA, TETO DANIFICADO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✓	
PLACA DIANTEIRA	✓	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	✓	
ETIQUETA ETA DA COLUNA	✓	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	⚠	
NÚMERO DO MOTOR	✓	
NÚMERO DO CHASSI	✓	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✓	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA	✓	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	✓	
COLUNA C ESQUERDA	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE	✓	
PAINEL TRASEIRO	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓	
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	✓	
CAIXA DE AR DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
PAINEL CORTA-FOGO	✓	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR ESQUERDA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	✓	
BLINDAGEM	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TÉCNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO




FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)