

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			MAN/TGX 28.440 6X2 T	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2018	2019			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
GOIÂNIA	GO	GO		

Observações:

COLUNA A DIREITA REPARADO(A)
COLUNA B DIREITA REPARADO(A)
PANORAMICA PAINEL INTERNO FALTANDO PEÇAS
HODÔMETRO INACESSÍVEL
PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A)
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA DANIFICADO
PLACA DIANTEIRA DANIFICADA
ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA AUSENTE
PLAQUETA CARROCERIA AUSENTE

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		DANIFICADO
ETIQUETA ETA DA COLUNA		AUSENTE
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		
PLAQUETA DA CARROCERIA		AUSENTE

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		REPARADO(A)
COLUNA B DIREITA		REPARADO(A)
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA




COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO




ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1



VISTORIADOR (EDGAR MERINO GARCEZ)