

#### CLIENTE

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

#### DADOS DO VEÍCULO

|                      |                 |             |                          |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| PLACA                | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO             |
|                      |                 |             | <b>CITROEN C3 GLX 14</b> |
| ANO FABRICAÇÃO       | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO          |
| <b>2010</b>          | <b>2011</b>     |             |                          |
| COMBUSTÍVEL          |                 |             | COR                      |
| <b>ALCOOL-GASOL</b>  |                 |             | <b>PRATA</b>             |
|                      |                 |             | RENAVAM                  |
|                      |                 |             | <b>127089</b>            |
| CIDADE VISTORIA      | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA           |
| <b>VÁRZEA GRANDE</b> | <b>MT</b>       | <b>MT</b>   |                          |

#### Observações:

**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS**  
**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA**

#### ESTADO AGREGADOS

|                                        |                                                                                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |                   |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |   |                   |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |                   |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |                   |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |                   |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  | <b>DANIFICADA</b> |

#### LONGARINAS

|                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  |  |

#### COLUNAS

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                     |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                     |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  |                     |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |                     |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTOS

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)