

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                 |             |                             |              |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                |              |
|                        |                 |             | <b>RENAULT LOGAN EXP 16</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO             | COR          |
| <b>2008</b>            | <b>2008</b>     |             |                             | <b>PRETA</b> |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | KILOMETRAGEM                | RENAVAM      |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>          |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA              |              |
| <b>GOIÂNIA</b>         | <b>GO</b>       | <b>GO</b>   |                             |              |

**Observações:**

PORTA TRASEIRA DIREITA NÃO ANALISADA DEVIDO ESTAR TRAVADA  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA, DANIFICADA PERFORADA PARA INSTALAÇÃO DO ENGATE  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DNIFICADA PERFORADA PARA INSTALAÇÃO DO ENGATE  
HODOMETRO INACESSÍVEL  
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS

**ESTADO AGREGADOS**

|  |   |  |
|--|---|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |  |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |









**LONGARINAS**

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |                     |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |                     |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  | LEVES DANOS/REPAROS |

**COLUNAS**

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                      |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                      |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  |                      |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                      |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  | LEVES DANOS/REPAROS  |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  | LEVES DANOS/REPAROS  |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS


45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA






FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)