

Cliente: Banco Pan S/A

Dt. Pedido: 06/08/2025

Local:

Proprietário: ENTRADA

Dt. Vistoria: 07/08/2025

Nº Contrato:

Cidade: RECIFE

CPF / CNPJ: 59285411000113

Dt. Baixa: 14/08/2025

UF: PE

RESULTADO



COM RESTRIÇÃO

I - Dados do Veículo				STATUS AVARIAS:		P
Placa:	Marca: AVELLOZ	Modelo: AZ1 (50)		Cód. Molicar:	29300101-7	
Chassi:	Motor:	Cor: Vermelha	Portas:	Ano/Modelo:	2023 / 2024	
Chassi BIN:		Motor BIN:	Cor BIN:	VERMELHA		
Câmbio: MANUAL	Combustível: Gasolina	Renavam:	KM: Digital N/V	Cód. Fipe:	890001-9	

II - Observações BIN		Histórico de Leilão	Histórico de Sinistro
		Não Verificado	Não Verificado
III - Acessórios		Manual do Fabricante	Chave Reserva
Rodas de Liga Leve		Não Possui	Não Possui

IV - Exame de Agregados	
A) Chapa suporte da numeração do chassi:	B) Numeração identificadora do Chassi:
1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.	1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	D) Numeração identificadora do motor:
4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.	4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
E) Placa	
Ausente	

VI - Avarias			
Itens	Estado	Operação	Descrição/Localização
CARENAGEM	NECESSITA TROCA	Troca	DIANTEIRA DIREITA
CARENAGEM	COM DANOS	Pintura	DIANTEIRA ESQUERDA
CARENAGEM	NECESSITA TROCA	Troca	FRONTAL
Para Lamas	COM DANOS	Pintura	DIANTEIRO
PNEUS	NECESSITA TROCA	Troca	DIANTEIRO
PNEUS	NECESSITA TROCA	Troca	TRASEIRO

Checklist Avarias

Bateria	Veículo com Chave	Compartimento do Motor	Motor	Chave Reserva	Manual de Instrução
Sem Danos	Sim	Sem Danos	Não Testado	Não	Não

Veículo Modificado	Câmbio	Banco	
Não	Não Testado	Sem Danos	

VII - Conservação

REGULAR

VIII - Comentários

VEÍCULO SEM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.

IX - Fotos



Foto da placa traseira




Foto da gravação do chassi :




Foto do número do moto



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do odômetro



Foto do painel



Foto do compartimento do motor



Detalhe da Avaria



Pneus



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Estrutura Bengala



Foto Estrutura Mesa



Foto Estrutura Suspensão traseira



Foto Avaria Carenagem Direita



Foto Avaria Carenagem Direita



Foto Avaria Carenagem Esquerda



Foto Avaria Carenagem Esquerda



Foto Avaria Carenagem Frontal



Chaves



Foto 45º Traseira Esquerda

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nesse compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Washington L. Mateus