

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **07/09/2026**Dt. Vistoria: **09/09/2026**Dt. Baixa: **09/09/2026**Local: **CARBUY**

Nº Contrato:

Proprietário: **MAPFRE**Cidade: **VALINHOS**UF: **SP****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **GDB0F64** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **SPIN (LT 1.8 8v(Econo.Flex)(AT))** Cód. Molicar: **01712503-0**

Chassi: **9BGJB75Z0DB317856** Motor: **CM8032665** Cor: **Branca** Portas: **4** Ano/Modelo: **2013 / 2013**

Chassi BIN: **9BGJB75Z0DB317856** Motor BIN: **CM8032665** Cor BIN: **BRANCA** Combustível BIN: **GASOLINA/ALCOOL/GAS**

Câmbio: **AUTOMÁTICO** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **00544404661** KM: **Digital N/V** Cód. Fine: **004415-6**
NATURAL

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **IND. ADMINISTRATIVA.**

Não Verificado**Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos,
AR CONDICIONADO

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
DANIFICADAS

- Assoalho
DANIFICADAS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
NÃO ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)
NÃO POSSUI

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Lateral Esquerda; Lanterna Esquerda; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro; Porta Esquerda Traseira; Tampa do Porta Malas; Painel traseiro; Caixa de ar direito; Caixa de ar lado esquerda; assoalho do porta malas; Longarina traseira direita; Longarina traseira esquerda; Porta traseira esquerda; lateral traseira esquerda; lateral traseira direita

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Sem Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	Freios ABS	
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	Pneu Estepe	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Roda Estepe	Trava Elétrica	Triangulo	Vidros Elétricos Dianteiros	Vidros Elétricos Traseiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda	Longarina Traseira Esquerda	Longarina Traseira Esquerda	Painel Corta Fogo	Painel de Instrumenros	Estrutura do Teto
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Esquerda					
Sem Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Caixa de Roda Traseira Esquerda	Coluna Dianteira Esquerda	Coluna Traseira Esquerda	Lateral Traseira Esquerda	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Painel Inferior Esquerdo	Paralama Dianteiro Esquerdo	Porta Dianteira E	Porta Traseira E	Pneu Frente E	
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Pneu Ruim	
Pneu Traseiro E	Roda Dianteira	Roda Traseira	Caixa de Ar		
Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Amassado		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda	Lanterna T. Direita	Gravação Para-brisa T.	Para-brisa T. (vigia)	Porta Malas	Parachoque T
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Direita	Caixa de Roda Traseira Direita	Lateral Traseira Direita	Painel Inferior Direito	Paralama Dianteiro Direito	
Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	
Com Danos	Com Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Sem Danos	
Roda Traseira	Caixa de Ar				
Sem Danos	Com Danos				
Parte Dianteira					
Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom

Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Paracheque D	Teto do Veículo	Carenagem Frontal
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	Sem Danos
Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo				
Sem Danos	Sem Danos				
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Com Danos	Não Testado			

VII - Conservação**RUIM****VIII - Comentários**

KIT GNV RETIRADO, NECESSÁRIO REGULARIZAR NA BIN.

VEICULO POSSUI PERFURAÇÃO DO ASSOALHO DO PORTA MALAS E LONGARINA TRASEIRAS DANIFICADAS DEVIDO A RETIRADAS DO KIT GNV;

VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
LONGARINA TRASEIRA DIREITA;
PAINEL TRASEIRO;
ASSOALHO DO PORTA MALAS
FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA;
FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA;

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9BGJB75Z0DB317856



Foto do número do motor : CM8032665



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa




Foto do interior do veículo




Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita




Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda




Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado




Foto Direção Assistida



Foto Freios ABS



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos










Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda




Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Lanterna Esquerda



Foto Avaria Lateral Esquerda



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira



Foto Avaria Tampa do Porta Malas

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.


Vinícius de S. Campos
RES-47.243.534-9

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.