

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
QTV4E82	9C2KD0810LR008749	9C2KD0810LR008749	HONDA/NXR160 BROS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2019	2020	KD08E1L008809	KD08E1L008809	VERMELHA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSIVEL	01217777625
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA	VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL + CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) + GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO DANIFICADO(A) + LATERAL DIREITA DANIFICADO(A) + PLACA DANIFICADA

CONFORME PESQUISA, VEICULO APRESENTA HISTORICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PATIO.

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO
DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)