



LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 07/04/2025



CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HYUNDAI/HB20 1.6M 1.6M	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2013	2014			CINZA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	0
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA	✓	
COLUNA B-C MOTORISTA	✓	
COLUNA A-B PASSAGEIRO	✓	
COLUNA B-C PASSAGEIRO	✓	

LAUDO CAUTELAR PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52

(11) 5031- 4102

Data Vistoria: 07/04/2025

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	⚠	LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO	✓	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA	⚠	GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (VALTER ROBERTO MOTA DE SOUZA)