

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2014	2015		VOLVO/FH 500 6X4T	PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VÁRZEA GRANDE	MT	MT		

Observações:

GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
PARACHOQUE DIANTEIRO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		DANIFICADA
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		
PLAQUETA DA CARROCERIA		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA B DIREITA		
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TECNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTORICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA / FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA




COLUNA A DIREITA



COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)