

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			CHEVROLET CHEV	
			TRACKER LTZ	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2017	2017			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			142659	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (RODRIGO FERNANDES DA SILVA)