

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                   |                   |                   |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| PLACA           | CHASSI            | CHASSI BIN        | MARCA/MODELO      |             |
| PYP8E05         | 9C6RM0910G0002415 | 9C6RM0910G0002415 | YAMAHA/MT07       |             |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO        | MOTOR BIN         | MOTOR OBSERVADO   | COR         |
| 2016            | 2016              | M406E-003951      | M406E003951       | VERMELHA    |
| COMBUSTÍVEL     |                   |                   | KILOMETRAGEM      | RENAVAM     |
| GASOLINA        |                   |                   | INACESSÍVEL       | 01102163837 |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA   | UF VISTORIA       | PATIO VISTORIA    |             |
| CAMAÇARI        | BA                | BA                | VIP CAMAÇARI - BA |             |

**Observações:**

CHASSI (PARTES VISÍVEIS) DANIFICADO  
HODÔMETRO INACESSÍVEL  
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)  
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)

CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO,

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                     |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |    | AUSENTE |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |         |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |         |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  |               |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |               |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |               |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |               |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |               |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  |               |
| TANQUE                    |  |               |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | DANIFICADO(A) |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |        |

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO




PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO






FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)