

Cliente: Banco Pan S/A	CPF / CNPJ: 59285411000113	RESULTADO
Dt. Pedido: 25/06/2025	Dt. Vistoria: 26/06/2025	Dt. Baixa: 01/07/2025
Local:	Nº Contrato:	
Proprietário: ENTRADA	Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ



I - Dados do Veículo			STATUS AVARIAS:	P
Placa:	Marca: HONDA	Modelo: CG 160 (FAN ESDI (CBS))	Cód. Molicar:	01909807-8
Chassi:	Motor:	Cor: Prata	Portas:	Ano/Modelo: 2023 / 2023
Chassi BIN:	Motor BIN:	Cor BIN: PRATA		
Câmbio: MANUAL	Combustível: Alcool/Gasolina	Renavam:	KM: 96308	Cód. Fipe: 811147-2

II - Observações BIN	Histórico de Leilão	Histórico de Sinistro
Situacao: CIRCULACAO. Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO. Restricao 1: INTENCAO VENDA, COMUNICACAO DE VENDA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.	Não Possui	Não Possui

III - Acessórios	Manual do Fabricante	Chave Reserva
Rodas de Liga Leve	Não Possui	Não Possui

IV - Exame de Agregados	
A) Chapa suporte da numeração do chassi:	B) Numeração identificadora do Chassi:
1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.	1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	D) Numeração identificadora do motor:
4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.	4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
E) Placa	
Original	

VI - Avarias

Itens	Estado	Operação	Descrição/Localização
PEDAL	NECESSITA TROCA	Troca	DIANTEIRO ESQUERDO
RABETA	NECESSITA TROCA	Troca	ESQUERDA
PNEUS	NECESSITA TROCA	Troca	TRASEIRO

Checklist Avarias

Bateria	Veículo com Chave	Compartimento do Motor	Motor	Chave Reserva	Manual de Instrução
Sem Danos	Sim	Sem Danos	Não Testado	Não	Não

Veículo Modificado	Câmbio	Banco	
Não	Não Testado	Sem Danos	

VII - Conservação

BOM

VIII - Comentários

IX - Fotos



Foto da placa



Foto da gravação do chassi



Foto do número do mot



Foto 45º do lado direito (frente)




Foto do lacre da placa



Foto do odômetro



Foto do painel



Foto do compartimento do motor



Pneus



Pneus



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Estrutura Bengala



Foto Estrutura Mesa



Foto Estrutura Suspensão traseira



Foto Avaria Pedal



Foto Avaria Rabeta



Foto 459 Traseira Esquerda

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

AS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS.

PESQUISA SINISTRO

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

ÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

ÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

ÃO NESTA BASE.

PESQUISA LEILÃO

SINISTRO ESPECIAL

PARCEIRAS TÉCNICO

LEILÃO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE

REMARKETING

SEGURODORA / FINANCEIRA



RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL

 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL

PESQUISA LEILÃO

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nesse compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Washington L. Mateus