

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
SKD8C64	8AFBR01F4RJ407062	8AFBR01F4RJ407062	FORD FORD RANGER	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2024	P02BRJ407062	P02BRJ407062	PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	01401208654
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA	VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:

AIR BAG'S VOLANTE E PAINEL ACIONADOS, CAIXAS DE RODA DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(AS), LONGARINAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(AS), PAINEL CORTA FOGO DANIFICADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A).

CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
PAINEL CORTA-FOGO		DANIFICADO(A)
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TÉCNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)