

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
| | | | FIAT STRADA FREEDOM | |
| | | | 13CS | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2021 | 2022 | | | BRANCA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| GAS/ALC/GN | | | 246125 | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| VALINHOS | SP | SP | | |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANIFICADA PERFURADA PARA INSTALAÇÃO DO KIT GNV
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|---|---|
| CONDIÇÃO DA PLACA |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO |  | |

LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO |  | |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA |  | |
| COLUNA B-C MOTORISTA |  | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  | |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  | |



DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | | |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO | | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR | | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA | | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA | | |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL | | |
| PARECER TECNICO | | |
| LEILÃO | | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | | |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (DAMASIO CARNEIRO)