

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **02/08/2026**Dt. Vistoria: **31/08/2026**Dt. Baixa: **01/09/2026**Local: **CARBUY**

Nº Contrato:

Proprietário: **MAPFRE**Cidade: **VALINHOS**UF: **SP****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **PYN0177** Marca: **HYUNDAI** Modelo: **IX35 (2.0 16V AT)** Cód. Molicar: **02104215-9**
Chassi: **95PJU81DBHB038107** Motor: **F4NAFU637020** Cor: **Preta** Portas: **4** Ano/Modelo: **2016 / 2017**
Chassi BIN: **95PJU81DBHB038107** Motor BIN: **F4NAFU637020** Cor BIN: **PRETA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**
Câmbio: **AUTOMATICO** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: **01099726031** KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **015146-7**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **IND. ADMINISTRATIVA.**

Não Verificado**Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Ar Condicionado, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia,
FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)**- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros**- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Painel/Saia Dianteiro; Capô; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Lama Direito; Vidro Pára-brisa; Longarina dianteira direita; Longarina dianteira esquerda; Caixa de roda dianteira direita; Caixa de roda dianteira esquerda; Airbag Motorista; Airbag Passageiro;

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Sem Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	
Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Freios ABS	Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Pneu Estepe	Roda Estepe	Trava Elétrica	Triangulo	Vidros Elétricos Dianteiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Vidros Elétricos Traseiros					
Sem Danos					
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Sem Danos	Longarina Traseira Sem Danos Esquerda	Painel Corta Fogo Sem Danos	Painel de Instrumentos Sem Danos	Estrutura do Teto Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Com Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira Sem Danos	Coluna Dianteira Esquerda Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda Sem Danos	Lateral Traseira Esquerda Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Painel Inferior Esquerdo Sem Danos	Paralama Dianteiro Esquerdo Sem Danos	Porta Dianteira E Bom	Porta Traseira E Sem Danos	Pneu Frente E Pneu Bom	
Pneu Traseiro E Pneu Bom	Roda Dianteira Sem Danos	Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Bom		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda Sem Danos	Lanterna T. Direita Sem Danos	Gravação Para-brisa T. Sem Danos	Para-brisa T. (vigia) Sem Danos	Porta Malas Sem Danos	Paracheque T Sem Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito Sem Danos	Gravação Vidro Dianteiro Sem Danos	Gravação Vidro Traseiro Sem Danos	Vidro Dianteiro Sem Danos	Vidro Traseiro Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos	Caixa de Roda Traseira Direita Sem Danos	Lateral Traseira Direita Sem Danos	Painel Inferior Direito Sem Danos	Paralama Dianteiro Direito Sem Danos	
Porta Dianteira D Bom	Porta Traseira D Sem Danos	Pneu Frente D Pneu Bom	Pneu Traseiro D Pneu Bom	Roda Dianteira Sem Danos	
Roda Traseira Sem Danos	Caixa de Ar Bom				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Carenagem Frontal
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	Sem Danos
Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo				
Com Danos	Com Danos				
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Bom	Não Testado			

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

PAINEL DIANTEIRO;
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA;

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 95PJU81DBHB038107



Foto do número do motor : F4NAFU637020




Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo




Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita




Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag




Foto Ar Condicionado




Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo




Foto Pneu Estepe




Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda




Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo




Foto Avaria Capô



Foto Avaria Painel/Saia Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro




Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Vidro Pára-brisa

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.