

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			HONDA POP 110I	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2021			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA			38121	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:

PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO PEÇAS FALTANTES
GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA, DANIFICADA
LATERAL DIREITA, LEVE DANOS NAS CARENAGENS
LATERAL ESQUERDA, LEVE DANOS NAS CARENAGENS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA / SUSPENSÃO TRASEIRA		
CANOTE / COLUNA DE DIREÇÃO		
GARFO DIANTEIRO / SUSPENSÃO DIANTEIRA		DANIFICADA
PANORAMICA PAINEL / GUIDÃO		PEÇAS FALTANTES
TANQUE		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

DIANTEIRA DIREITA 45



DIANTEIRA ESQUERDA 45



PANORAMICA PAINEL - GUIDÃO



TRASEIRA ESQUERDA 45



TRASEIRA DIREITA 45



BALANÇA TRASEIRA - SUSPENSÃO TRASEIRA




CANOTE - COLUNA DE DIREÇÃO



GARFO DIANTEIRO - SUSPENSÃO DIANTEIRA



HODOMETRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA



FOTOS

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TANQUE



VISTORIADOR (MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA)