

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                            |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO               |
|                 |                 |             | <b>MERCEDES BENZ ATEGO</b> |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO            |
| <b>2016</b>     | <b>2016</b>     |             | <b>1726</b>                |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | COR                        |
| <b>DIESEL</b>   |                 |             | <b>BRANCA</b>              |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | KILOMETRAGEM               |
| <b>CAMAÇARI</b> | <b>BA</b>       | <b>BA</b>   | <b>RENAVAM</b>             |
|                 |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>         |
|                 |                 |             | PATIO VISTORIA             |

**Observações:**

IMPLEMENTO NAO AVALIADO  
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO  
HODÔMETRO DESLIGADO  
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
COLUNA A DIREITA DANIFICADO(A)  
COLUNA B DIREITA DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)  
CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO,

**ESTADO AGREGADOS**

|                                     |                                                                                     |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLACA TRASEIRA                      |  |              |
| PLACA DIANTEIRA                     |  |              |
| NUMERAÇÃO DO MOTOR                  |  |              |
| NUMERAÇÃO DO CHASSI                 |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA  |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA     |  | SEM GRAVAÇÃO |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA              |  |              |
| ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO       |  |              |
| PLAQUETA DA CARROCERIA              |  |              |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |               |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |               |

**COLUNAS**

|                   |                                                                                     |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUNA A DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA B DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA A ESQUERDA |  |               |
| COLUNA B ESQUERDA |  |               |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ASSOALHO DA CABINE DIREITO       |  |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO      |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                   |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  | POSSUI |

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)