

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO <b>CHEVROLET PRISMA</b>
ANO FABRICAÇÃO <b>2014</b>	ANO MODELO <b>2015</b>	MOTOR BIN	<b>1.4AT LT</b>
COMBUSTÍVEL <b>ALCO/GASOL</b>			MOTOR OBSERVADO
CIDADE VISTORIA <b>PAULISTA</b>	ESTADO VISTORIA <b>PE</b>	UF VISTORIA <b>PE</b>	COR <b>PRETA</b>
			RENAVAM
			KILOMETRAGEM <b>295048</b>
			PATIO VISTORIA

**Observações:**

ASSOALHO CENTRAL, DANOS/REPAROS  
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANIFICADO PERFURADO PARA FIXAÇÃO DO ENGATE  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
COLUNA A-B DIREITA, DANOS/REPAROS  
COLUNA A-B ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA




FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




FOTOS

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO





FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



---

VISTORIADOR (CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA)