

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50















DADOS DO VEÍCULO

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
| | | | VOLKSWAGEN VOYAGE | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2009 | 2009 | | 1.0 | CINZA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| ALCOOL/GASOLINA | | | 282835 | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| MANAUS | AM | AM | | |





Observações:

GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVÇÃO
NÚMERO CHASSI ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| PLACA TRASEIRA |  | |
| PLACA DIANTEIRA |  | |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR |  | |
| ETIQUETA ETA DA COLUMNA |  | |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO |  | AUSENTE |
| NÚMERO DO MOTOR |  | |
| NÚMERO DO CHASSI |  | ESTADO INICIAL DE CORROSÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA |  | SEM GRAVÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  | |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO |  | |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |  | |

LONGARINAS



| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA |  | DANIFICADO |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA |  | DANIFICADO |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |

COLUMNAS














| | | |
|-------------------------|---|--|
| COLUMNA A DIREITA |  | |
| COLUMNA CENTRAL DIREITA |  | |









COLUNAS

| | | |
|-------------------------|---|--|
| COLUNA A ESQUERDA |  | |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  | |
| COLUNA C ESQUERDA |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE |  | |
| PAINEL TRASEIRO |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO |  | |
| CAIXA DE AR DIREITA |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| PAINEL CORTA-FOGO |  | |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO |  | |
| BLINDAGEM |  | |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


| | | |
|----------------------------------|---|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TÉCNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO




LATERAL DIREITA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



FOTOS

ASSOALHO CENTRAL DIREITO



CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (ISMAR PEDROSO DE ALMEIDA PASSOS)