

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**






**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	FIAT MOBI DRIVE	
<b>2017</b>	<b>2018</b>		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	<b>PRETA</b>
<b>ALCOOL/GASOLINA</b>			<b>292036</b>	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>VALINHOS</b>	<b>SP</b>	<b>SP</b>		





**Observações:**

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
CONSTA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS







**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA






FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (DAMASIO CARNEIRO)