

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                 |             |                           |              |
|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO              |              |
|                        |                 |             | <b>VOLKSWAGEN GOL 1.0</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | ECOMOTION GIV             |              |
| <b>2011</b>            | <b>2012</b>     |             | MOTOR OBSERVADO           | COR          |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             |                           | <b>PRETA</b> |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | KILOMETRAGEM              | RENAVAM      |
|                        |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>        |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA            |              |
| <b>GOIÂNIA</b>         | <b>GO</b>       | <b>GO</b>   |                           |              |

**Observações:**

**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / HODOMETRO INACESSÍVEL / LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |  |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  |  |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  |  |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |                     |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |                     |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  | LEVES DANOS/REPAROS |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                   |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                      |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                      |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  | LEVES DANOS/REPAROS  |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                      |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  |                      |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                      |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |                      |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)