

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			CHEVROLET PRISMA	
			14MT LT	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2017	2018			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			175616	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
JABOATÃO DOS	PE	PE		
GUARARAPES				

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS / VEÍCULO POSSUI KIT GNV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (VICTOR HENRICK ALBUQUERQUE DA SILVA)