

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27















DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	VOLKSWAGEN GOL 10 GIV	COR
2013	2014		MOTOR OBSERVADO	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			119030	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
SÃO LUÍS	MA	MA		

Observações:

ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A) / ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO / CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUNA A DIREITA DANIFICADO(A) / COLUNA A ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUNA C DIREITA DANIFICADO(A) / COLUNA C ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUNA CENTRAL DIREITA DANIFICADO(A) / COLUNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A) / GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO SEQUENCIAL DO CHASSI / LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO




ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		DANIFICADA
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		NÃO OBRIGATÓRIA
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		DANIFICADO(A)
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO SEQUENCIAL DO CHASSI
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		REMARCADO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		




LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		














COLUNAS

COLUNA A DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA C DIREITA		DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA C ESQUERDA		DANIFICADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
PAINEL CORTA-FOGO		DANIFICADO(A)
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		DANIFICADO(A)
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA



FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (WESLEY KAYO SILVA NEVES)