

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27




DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VW/NOVO GOL TL MBV	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2017	2018			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			99800	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VÁRZEA GRANDE	MT	MT		

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS
PANORAMICA PAINEL INTERNO AIR BAG ACIONADO/DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA)