

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27






DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | FIAT PUNTO BLACKMOTIN |
| 2014 | 2015 | | MOTOR OBSERVADO |
| COMBUSTÍVEL | | | COR |
| ALCO/GASOL | | | PRATA |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | KILOMETRAGEM |
| ILHOTA | SC | SC | INACESSÍVEL |
| | | | RENAVAM |
| | | | PATIO VISTORIA |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS+ CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS+ CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS+ CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS+ HODOMETRO INACESSÍVEL+ KIT GNV

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|---|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO |  | |









LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO |  | |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA |  | |
| COLUNA B-C MOTORISTA |  | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  | |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA |  | LEVES DANOS/REPAROS |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TECNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (FELIPE ANTUNES DA SILVA)