

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
SXF3B78	8AWJW62H3SA001447	8AWJW62H3SA001447	VOLKSWAGEN VW	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2024	2025	DDX229297	DDX229297	PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	01413430586
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
ILHOTA	SC	SC	CARSTENS - JOINVILE - SC	

Observações:

CAIXA DE AR/SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), COLUMNA A ESQUERDA DANIFICADO(A), LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A), PANORAMICA PAINEL INTERNO AIR BAG VOLANTE E PAINEL ACIONADO, HODÔMETRO DESLIGADO.

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUMNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUMNA A DIREITA		
COLUMNA CENTRAL DIREITA		
COLUMNA C DIREITA		

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TÉCNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)