

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 24/07/2026

Dt. Vistoria: 27/07/2026

Dt. Baixa: 27/07/2026

Local: HUB (PE)

Nº Contrato:

Proprietário: BRADESCO SEGUROS

Cidade: RECIFE

UF: PE

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: RGVOC80	Marca: YAMAHA	Modelo: YZF-R3 (321(ABS))	Cód. Molicar: 05307502-0
Chassi: 9C6RH0940R0008309	Motor: H403E-072898	Cor: Azul	Portas: Ano/Modelo: 2023 / 2024
Chassi BIN: 9C6RH0940R0008309	Motor BIN: H403E-072898	Cor BIN: AZUL	Combustível BIN: GASOLINA
Câmbio:	Combustível: Gasolina	Renavam: 01368448167	KM: Digital N/V
			Cód. Fipe: 827097-0

II - Observações BIN

Histórico de Leilão

Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Não Verificado

Não Verificado

III - Acessórios

Manual do Fabricante

Chave Reserva

ABS, Rodas de Liga Leve

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Placa

Original

V - Valores de Avaliação

Valor Molicar	Valor Fipe	Valor de Reparos (0%)	Depreciação (0%)	Sugestão Leilão (NAN%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acessórios / Carroceria:		R\$ 0,00		

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Banco; Bengala; Carenagem Direita; Carenagem Esquerda; Carenagem Frontal; Rabeta; Tanque; Pneu traseiro; Pneu dianteiro; Para-lama dianteiro; Carenagem traseira; Bengala dinteira;

Checklist Avarias**Parte Dianteira****Carenagem Frontal**

Com Danos

Outros**Motor**

Não Testado

Banco

Com Danos

Câmbio

Não Testado

VII - Conservação**REGULAR****VIII - Comentários****NECESSÁRIO TROCA DE BATERIA, NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR A QUILOMETRAGEM.****VEICULO POSSUI DANOS:****PARA-LAMA DIANTEIRO****PNEUS****CARENAGEM TRASEIR, DIANTEIRA****SUBSTITUIR PNEUS.**

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9C6RH0940R0008309



Foto do número do motor : H403E-072898



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do odômetro



Foto do painel



Foto do compartimento do motor



Foto Freios ABS




Foto Rodas de Liga Leve



Foto Estrutura Mesa



Foto Estrutura Suspensão traseira



Foto Avaria Banco



Foto Avaria Bengala



Foto Avaria Carenagem Direita



Foto Avaria Carenagem Esquerda



Foto Avaria Carenagem Frontal



Foto Avaria Rabeta



Foto Avaria Tanque

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS