

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50




DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			FIAT STRADA	
			ENDURANCE CS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2021			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
JABOATÃO DOS	PE	PE		
GUARARAPES				

Observações:

HODÔMETRO DESLIGADO
TAMPA TRASEIRA AVARIADA
LATERAL DIREITA DANIFICADO
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO
ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		NÃO OBRIGATÓRIA
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS



LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS














COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		









COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		DANIFICADO(A)
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA



FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA




CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (VICTOR HENRICK ALBUQUERQUE DA SILVA)