

CLIENTE

Cliente
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

CNPJ
52.568.821/0001-22

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			FORD KA SE 1.0 SD	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2014	2015			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUMNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA	✓	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	✓	
COLUNA C ESQUERDA	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE	✓	
PAINEL TRASEIRO	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓	
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	✓	
CAIXA DE AR DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
PAINEL CORTA-FOGO	✓	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR ESQUERDA	⚠	DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	✓	
BLINDAGEM	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TÉCNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



FOTOS

**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO**



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)