

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN GOL 1.0	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2010	2011			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
GOIÂNIA	GO	GO		

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)