

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO |
| | | | CHEVROLET CELTA 10L |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | LS |
| 2011 | 2012 | | MOTOR OBSERVADO |
| COMBUSTÍVEL | | | PRETA |
| ALCOOL/GASOLINA | | | KILOMETRAGEM |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | RENAVAM |
| ILHOTA | SC | SC | PATIO VISTORIA |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR GRAVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|--|--|
| CONDICÃO DA PLACA | | |
| CONDICÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR | | |
| CONDICÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI | | |
| CONDICÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS | | |
| CONDICÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA | | |
| CONDICÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO | | |

LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA | | GRAVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO | | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA | | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO | | GRAVES DANOS/REPAROS |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|--|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA | | |
| COLUNA B-C MOTORISTA | | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO | | |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO | | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | | |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO | | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR | | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA | | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA | | LEVES DANOS/REPAROS |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL | | |
| PARECER TECNICO | | |
| LEILÃO | | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO | | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE | | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA | | |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS



FOTOS



VISTORIADOR (FELIPE ANTUNES DA SILVA)