

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO SA

CNPJ
60.746.948/0001-12

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			VOLKSWAGEN GOL MPI
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2022	2023		
COMBUSTÍVEL			COR
ALCO/GASOL			BRANCA
			RENAVAM
			190661
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA
PAULISTA	PE	PE	

Observações:

CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA - DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA - DANIFICADO(A) / CAIXA DE ESTEPE - DANIFICADO / CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA - DANIFICADO(A) / COLUNA A DIREITA - DANIFICADO(A) / LONGARINA TRASEIRA DIREITA - DANIFICADO / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✓	
PLACA DIANTEIRA	✓	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	✓	
ETIQUETA ETA DA COLUMA	✓	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	✓	
NÚMERO DO MOTOR	✓	
NÚMERO DO CHASSI	✓	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✓	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	⚠	DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	⚠	DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	⚠	DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS


**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO**




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (JAMERSON GOMES DA SILVA)