

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 16/07/2026

Dt. Vistoria: 17/07/2026

Dt. Baixa: 17/07/2026

Local: CARBUY

Nº Contrato:

Proprietário: MAPFRE

Cidade: VALINHOS

UF: SP

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: GBR0C53 Marca: BMW Modelo: 320i (2.0 16v TB(ActiveFlex)) Cód. Molicar: 00601222-0

Chassi: 98M3B1003F4A17649 Motor: B0941028 Cor: Portas: 4 Ano/Modelo: 2015 / 2015

Chassi BIN: 98M3B1003F4A17649 Motor BIN: B0941028 Cor BIN: PRETA Combustível BIN: ALCOOL/GASOLINA

Câmbio: AUTOMATICO Combustível: Alcool/Gasolina Renavam: 01068712608 KM: 239439 Cód. Fipe: -

II - Observações BIN

Histórico de Leilão

Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.

Não Possui

Possui

III - Acessórios

Manual do Fabricante

Chave Reserva

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Bancos de Couro, Kit Multimidia, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIR BAG, Direção Assistida

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

- Assoalho
Não Verificado

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

V - Valores de Avaliação

Valor Molicar	Valor Fipe	Valor de Reparos (0%)	Depreciação (0%)	Sugestão Leilão (NAN%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Acessórios / Carroceria:	R\$ 0,00
--------------------------	----------

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Painel/Saia Dianteiro; Banco Dianteiro Esquerdo; Pára-Choque Dianteiro; Pára-Choque Traseiro

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Veículo com Chave	Compartimento do Motor			
Sem Danos	Sim	Sem Danos			
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	Freios ABS	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	Pneu Estepe	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Roda Estepe	Trava Elétrica	Triangulo	Veículo Modificado	Vidros Elétricos Dianteiros	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	Sem Danos	
Vidros Elétricos Traseiros					
Sem Danos					
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Sem Danos	Longarina Traseira Sem Danos Esquerda	Painel Corta Fogo Sem Danos	Painel de Instrumentos Sem Danos	Estrutura do Teto Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira Sem Danos	Coluna Dianteira Esquerda Sem Danos	Coluna Traseira Esquerda Sem Danos	Lateral Traseira Esquerda Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Painel Inferior Esquerdo	Paralama Dianteiro Esquerdo	Porta Dianteira E	Porta Traseira E	Pneu Frente E	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim	
Pneu Traseiro E	Roda Dianteira	Roda Traseira	Caixa de Ar		
Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda	Lanterna T. Direita	Gravação Para-brisa T.	Para-brisa T. (vigia)	Porta Malas	Paracheque T
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Sem Danos	Caixa de Roda Traseira Direita Sem Danos	Lateral Traseira Direita Sem Danos	Painel Inferior Direito Sem Danos	Paralama Dianteiro Direito Sem Danos	
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira Sem Danos	
Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim	Pneu Regular		
Roda Traseira	Caixa de Ar				
Sem Danos	Sem Danos				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Carenagem Frontal
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Quebrado	Bom	Sem Danos
Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo				
Sem Danos	Sem Danos				
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Com Danos	Não Testado			

VII - Conservação**REGULAR****VIII - Comentários****VEICULO POSSUI HISTÓRICO DE SINISTRO CONFORME PESQUISA EM ANEXO:****VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:****PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO;****PONTA DAS LONGARINAS DANIFICADAS;****CAIXA DE AR LADO ESQUERDA DANIFICADA;**

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45° do lado esquerdo (traseira)




Foto da gravação do chassi : 98M3B1003F4A17649



Foto do número do motor : B0941028



Foto 45° do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)




Foto Estrutura Longarina Direita




Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Rádio CD/MP3




Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Foto Avaria Painel/Saia Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE - (RISCO DE COMERCIALIZAÇÃO)

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: GBROC53, SP,

Data da Pesquisa: sexta-feira, 17 de julho de 2026 - 13:39:44

Data da Impressão: sexta-feira, 17 de julho de 2026 - 13:47:18

DADOS DO VEÍCULO

BMW 320I ACTIVE FLEX

MARCA/MODELO: BMW 320I ACTIVE FLEX

ANO FAB/MODELO: 2015 / 2015

RENAVAM: 01068712608

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

CHASSI: 98M3B1003F4A17649

PLACA: GBROC53

COR: PRETA

CILINDRADAS: 1997

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA
						

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

	RESTRIÇÕES ESTADUAL		LEILÃO
	MULTAS E DÉBITOS		HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	ATENTE-SE PARA SINISTRO		ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR		HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.


Vinícius de S. Campos
RES-47.243.534-9

Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.