

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			VOLKSWAGEN GOL 10L
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2021	2022		MC4
COMBUSTÍVEL			COR
ALCOOL/GASOLINA			PRATA
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
BRASÍLIA	DI	DI	65059
			PATIO VISTORIA

Observações:

AIR BAG NÃO AVALIADO, ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A), CAIXA DE AR/SOLEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO(A), CAIXAS DE RODA TRASEIRAS (DIR/ESQ) REPARADO(A), COLUNA A (DIR/ESQ) REPARADO(A), COLUNA C (DIR/ESQ) REPARADO(A), COLUNA CENTRAL ESQUERDA REPARADO(A), LONGARINAS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) REPARADO(A), LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA REPARADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR REPARADO(A), PAINEL TRASEIRO REPARADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		REPARADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		REPARADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		REPARADO(A)

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		REPARADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		REPARADO(A)

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		REPARADO(A)
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		REPARADO(A)
COLUNA C ESQUERDA		REPARADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		REPARADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		REPARADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		REPARADO(A)
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



KIT ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



PARACHOQUE TRASEIRO



LANTERNA DIREITA




LANTERNA ESQUERDA



TAMPA PORTA MALAS




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



FOTOS


COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



RETROVISOR DIREITO



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



FOTOS


CAPO




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (ALISSON DOS SANTOS SANTANA)