

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                                       |                                    |                                        |                                             |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| PLACA<br><b>THG2D94</b>               | CHASSI<br><b>9C6DG25G0S0016152</b> | CHASSI BIN<br><b>9C6DG25G0S0016152</b> | MARCA/MODELO<br><b>YAMAHA CROSSER S ABS</b> |                               |
| ANO FABRICAÇÃO<br><b>2025</b>         | ANO MODELO<br><b>2025</b>          | MOTOR BIN<br><b>G3W5E032723</b>        | MOTOR OBSERVADO<br><b>G3W5E032723</b>       | COR<br><b>PRETA</b>           |
| COMBUSTÍVEL<br><b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                                    |                                        | KILOMETRAGEM<br><b>INACESSÍVEL</b>          | RENAVAM<br><b>01465193119</b> |
| CIDADE VISTORIA<br><b>CAMAÇARI</b>    | ESTADO VISTORIA<br><b>BA</b>       | UF VISTORIA<br><b>BA</b>               | PATIO VISTORIA<br><b>VIP CAMAÇARI - BA</b>  |                               |

**Observações:**

**GARFO DIANTEIRO DIREITO - DANIFICADO(A) / GARFO DIANTEIRO ESQUERDO - DANIFICADO(A) / MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA - DANIFICADO(A)**

CONFORME PESQUISA, VEICULO APRESENTA HISTORICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PATIO

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |  |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  |               |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |               |
| MESA INFERIOR             |  | DANIFICADO(A) |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  | DANIFICADO(A) |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |               |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  |               |
| TANQUE                    |  |               |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  | POSSUI |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO




MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO  
DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)