

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                          |                          |                                 |                    |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PLACA           | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                    |                    |
| <b>RAB7D54</b>  | <b>9C2KC2500LR015927</b> | <b>9C2KC2500LR015927</b> | <b>HONDA/CG 160 START</b>       |                    |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO                 | COR                |
| <b>2019</b>     | <b>2020</b>              | <b>KC25E0L015991</b>     | <b>KC25E0L015991</b>            | <b>PRETA</b>       |
| COMBUSTÍVEL     |                          |                          | KILOMETRAGEM                    | RENAVAM            |
| <b>GASOLINA</b> |                          |                          | <b>INACESSÍVEL</b>              | <b>01213347782</b> |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA                  |                    |
| <b>ILHOTA</b>   | <b>SC</b>                | <b>SC</b>                | <b>CARSTENS - JOINVILE - SC</b> |                    |

**Observações:**

CHASSI (PARTES VISÍVEIS) DANIFICADO(A), BANCO DANIFICADO(A), COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO(A), ESCAPAMENTO DANIFICADO(A), FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A), GUIDÃO DANIFICADO(A), HODÔMETRO DANIFICADO(A), LATERAIS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), PAINEL DE INSTRUMENTOS DANIFICADO(A), PARALAMA DIANTEIRO DANIFICADO(A), PEDAL FREIO DANIFICADO(A), TANQUE DANIFICADO(A)

CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE LEILÃO E SINISTRO,

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |  |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  |               |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  | DANIFICADO(A) |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |               |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |               |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  | DANIFICADO    |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  | DANIFICADO(A) |
| TANQUE                    |  | DANIFICADO(A) |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  | POSSUI |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  | POSSUI |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)