

FIAT

MARCA:

LAUDO EXCLUSIVO BRADESCO

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

DATA REALIZAÇÃO: 11/11/2025 11:24 - DATA IMPRESSÃO: 12/11/2025 13:51

DADOS DO VEÍCULO

QUILOMETRAGEM: 3583 KM COR: BRANCA

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO: 2018 ANO MODELO: 2019

ESTRUTURA

27

ITENS

MODELO: TORO FREEDOM AT SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL





SITUAÇÃO GERAL

CONFORME 266 ITENS

CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 9 ITENS

NÃO CONFORME 1 ITENS













OUTROS





LATERAL ESQUERDA LATERAL DIREITA

TRASEIRA

EQUIPAMENTOS

BANCOS F REVESTIMENTOS

ITENS DE SEGURANÇA

ACIONAMENTO DO MOTOR

PNEUS

PINTURA COMPONENTES **EXTERNOS**

Observações: PARABRISA NÃO POSSUI GRAVAÇÃO DE CHASSI. VEÍCULO COM BATERIA DESCARREGADA- ACENDE O PAINEL E NÃO É POSSIVEL O ACIONAMENTO DO MOTOR VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.























País

DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2019 cc Motor 1.8 16v (139cv), Combustível BI-COMBUSTIVEL Fabricante FIAT

Localização da Fábrica Goiana - PE Brasil

Região Geográfica Tipo da Carroçaria Veículo Versão

América do Sul Pick-up Toro, Freedom







HODÔMETRO







GRAVAÇÃO DOS VIDROS



RENAJUD









PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO











VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

MODULO - TILOTONICO GILLONAGIO			
PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIA MENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NA DA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO A PREENDIDO	NA DA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NA DA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:6
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO A PROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	2	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		
GRAVAME	STATUS CNPJ CREDOR NOME CREDOR DATA TIPO DE RESTRIÇÃO GRAVAME INATIVO 07207996000150 BCO BRADESCO FINANC SA 28/02/2019 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA		







DEKRA GARANTIDO IDENTIFICAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO







VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO		
⊘	CRLV	NADA CONSTA
⊘	PLACAS	NADA CONSTA
⊘	VIDROS	NADA CONSTA
⊘	CHASSI	NADA CONSTA
Ø	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
⊘	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
Ø	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 3583

HISTÓRICO DE RECALL







LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)



AMARELO (Conforme com Observações)



VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	ОК
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINADIREITA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
LONGARINAESQUERDA	ОК
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	ОК
ALMA DO PARA-CHOQUE	ОК
PAINEL CORTA-FOGO	ОК
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
COLUNATRASEIRA	OK
CAIXADE AR	ОК
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	ОК
CAIXADO ESTEPE	OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNADIANTEIRA	ОК
COLUNATRASEIRA	OK
COLUNACENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	
TETO	
ТЕТО	ОК
ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	ОК
ASSOALHO CENTRAL	ОК





LEGENDA DE AVALIAÇÃO







FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINADIREITA



LONGARINAESQUERDA











CAIXADE AR



COLUNATRASEIRA



LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE







VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA







COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXADE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS







LONGARINATRASEIRADIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA







LEGENDA DE AVALIAÇÃO











VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA









LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)





VERMELHO (Não Conforme)

	X
_	

CONSTATAÇÃO

NÃO	CONFORM	E
-----	---------	---

PNEUS/RODAS	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	OK
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	NÃO APLICÁVEL
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	OK
RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	NÃO APLICÁVEL
PNEU ESTEPE	OK
RODA ESTEPE	OK
PNEU TRASEIRO DIREITO	OK
RODA TRASEIRA DIREITA	OK
CALOTA TRASEIRA DIREITA	NÃO APLICÁVEL
PNEU DIANTEIRO DIREITO	OK
RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	NÃO APLICÁVEL

PARTE DIANTERA	
CAPÔ	OK
FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIREITA	OK
FAROL DE MILHA DIR.	OK
PARA-CHOQUE	RISCO PROFUNDO
GRADE	OK
PARA-BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA ESQUERDA	OK
FAROL DE MILHA ESQUERDO	OK

LATERAL ESQUERDA	
LATERAL	OK
VIDRO VIGIA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
PORTA TRASEIRA	OK
VIDRO DIANTEIRO	OK
PORTA DIANTEIRA	OK
ESPELHO RETROVISOR	OK
PARA-LAMA	OK

LATERAL DIREITA		
LATERAL	OK	
VIDRO VIGIA	OK	
VIDRO TRASEIRO	OK	
PORTA TRA SEIRA	OK	
VIDRO DIANTEIRO	OK	
PORTA DIANTEIRA	OK	
ESPELHO RETROVISOR	OK	
PARA-LAMA	OK	

TRASEIRA	
LANTERNA DE NEBLINA ESQ.	OK
LANTERNA DE NEBLINA DIR.	OK
CAPÔ TRASEIRO/TAMPA	OK
LUZ DA PLACA	OK
VIDRO VIGIA	OK
LIMPADOR TRASEIRO	NÃO APLICÁVEL
LANTERNA ESQUERDA	OK
LANTERNA DIREITA	OK
PARA-CHOQUE	OK
TETO	OK

EQUIPAM ENTOS	
AR CONDICIONADO	POSSUI E FUNCIONA
VIDROS ELÉTRICOS	POSSUI E FUNCIONA
TRAVAS ELÉTRICAS	POSSUI E FUNCIONA
ALARME	POSSUI E FUNCIONA
PAINEL DE INSTRUMENTOS	OK
PRESENÇA DE ODOR ?	NÃO POSSUI
VOLANTE	SEM DESGASTE
ANTENA	MANUAL
AUTO-FALANTES	POSSUI E FUNCIONA
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	NÃO POSSUI
TELAS AUXILIARES ?	NÃO POSSUI

BANCOS E REVESTIMENTOS	
BANCO TRASEIRO	OK
BANCO D.D.	OK
BANCO D.E.	OK
TAPETES	SUJO
REVESTIMENTO DO TETO	OK
REVESTIMENTO PORTA D.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.D.	OK
REVESTIMENTO PORTA T.E.	OK
REVESTIMENTO PORTA D.E.	OK

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)					
LAVADOR	POSSUI E FUNCIONA				
LIMPA DOR PA RABRISA	POSSUI E FUNCIONA				
FAROL DE NEBLINA	OK				
LUZ DE RÉ	OK				
LUZ DE FREIO	OK				
LANTERNA	OK				
FAROL	OK				
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	POSSUI				
CHAVE RESERVA	NÃO POSSUI				
BLINDAGEM	NÃO POSSUI				
TRIÂNGULO	NÃO POSSUI				
MACACO	POSSUI				
CHAVE DE RODA	NÃO POSSUI				
ESTEPE	NÃO APLICÁVEL				
EXTINTOR	NÃO POSSUI				

ACIONAMENTO DO MOTOR						
BATERIA	TROCA					
NÍVEL DO ÓLEO	OK					
PARTIDA / ACIONAMENTO DO MOTOR	NÃO FUNCIONA					







LEGENDA DE AVALIAÇÃO







VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO





PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO DIREITO





















LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE (Conforme)





VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / CONSTATAÇÃO











TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE



AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)







Nome do Cliente	T00	Parceiro Comercial					
CRISTIANO PEREIRADOS SAN Data da Realização	N° da Placa		N° do L	audo			
11/11/2025 15:33	SP BTZ1E33		1220037				
PRODUTO SELECIONADO DEKRAGA	RANTIDO						
PORTFÓLIO DE PRODUTOS MÓDULOS AVALIADOS							
FORTPOLIO DE PRODUTOS	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
DEKRACAUTELAR	<u> </u>	<u> </u>					
DEKRACAUTELAR COM PINTURA	<u> </u>	<u> </u>					
DEKRAGARANTIDO	<u> </u>			<u> </u>			
A DEKRA possui em seu portfólio de produtos três tipos de laudos cautelares, diferenciados por módulos de análise, limitando-se à verificação visual apenas dos items dos módulos correspondentes ao produto solicitado: DEKRA Gardeller – Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura / Estado de Company de Comp							
INFORMAÇÃO ADICIONAL GRAVAME, SOLICITAR A INCLUSÃO ANTES DÓ INÍCIO DA REÁLIZAÇÃO DO LAUDO.O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo como garantia, restringindo sua transferência sem ciência e anuência da instituição financeira ou vendedor.Os gravames mais comuns são:Alienação fiduciária (financiamento)Reserva de domínioArrendamento mercantillO registro informativo é feito junto ao DETRAN e pode indicar:Gravame ativo: titularidade não transferivelGravame baixado: nenhuma pendência financeira, transferência possivelPara realizar a consulta junto ao DETRAN, é necessário ter à placa e o número de chassi do veículo. Eventualmente, o CPF do proprietário pode ser requerido. Vídeos: Para uma melhor experiência, este produto poderá contemplar o registro do estado do veículo através de vídeos: Para entre interna o dicional (sea precessário) ter 19 para entre interna o dicional (sea precessário) (sea prece							
Assinatura do Condutor Au	itorizado		Assinatur	a do Vistoriador			

14414 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS



Cristiano Pereira dos Santos