

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                   |                 |             |                               |        |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------|
| PLACA             | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                  | COR    |
|                   |                 |             | <b>FIAT STRADA HD WK CC E</b> |        |
| ANO FABRICAÇÃO    | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO               | BRANCA |
| <b>2019</b>       | <b>2020</b>     |             |                               |        |
| COMBUSTÍVEL       |                 |             |                               |        |
| <b>ALCO/GASOL</b> |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>            |        |
| CIDADE VISTORIA   | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA                |        |
| <b>CAMAÇARI</b>   | <b>BA</b>       | <b>BA</b>   |                               |        |

**Observações:**

NÚMERO CHASSI ESTADO INICIAL DE CORROSÃO, AIR BAG NÃO AVALIADO, HODÔMETRO DESLIGADO, CAIXA DE AR/SOLEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA REPARADO(A), COLUNAS A/CENTRAIS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA, GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO REMARCADO, GRAVAÇÃO VIDROS (DIANTEIRO ESQUERDO/PARABRISA) SEM GRAVAÇÃO, LONGARINAS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), LONGARINAS TRASEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), PAINEL CORTA FOGO REPARADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A), PAINEL TRASEIRO DANIFICADO(A), PLACA TRASEIRA DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |  | DANIFICADO(A)              |
| PLACA DIANTEIRA                      |  |                            |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  | DANIFICADA                 |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               |  |                            |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |                            |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |                            |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  | ESTADO INICIAL DE CORROSÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                            |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  | NÃO OBRIGATÓRIA            |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  | REMARCAÇÃO                 |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  | SEM GRAVAÇÃO               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  | SEM GRAVAÇÃO               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  | NÃO OBRIGATÓRIA            |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                            |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  | DANIFICADO    |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO    |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |

**COLUNAS**

|                        |                                                                                     |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUNA A DIREITA       |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA C DIREITA       |  |               |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUNA A ESQUERDA       |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |               |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    | DANIFICADO    |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    | REPARADO(A)   |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  | REPARADO(A)   |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




**FOTOS**


**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**



**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**



**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)