

CLIENTE

Cliente
CAR SHOPPER BR MOBILIDADE AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ
29.577.852/0001-28

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	TOYOTA HILUX CD4X4	
2007	2008		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL				PRATA
DIESEL			INACESSÍVEL	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
BELÉM	PA	PA		

Observações:

VIDRO DIANTEIRO, TRASEIRO ESQUERDO DIANTEIRO DIREITO SEM GRAVACAO.
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA B-C ESQUERDA, DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS
HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
PANORAMICA PAINEL INTERNO, FALTANDO PEÇAS E COM DANOS
NÚMERO DO CHASSI, ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
NÚMERO DO MOTOR, ESTADO INICIAL DE CORROSÃO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA







FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA



FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA




FOTO EXTRA 3 - LATERAL DIREITA



FOTOS

FOTO EXTRA 1 - INTERIOR



FOTO EXTRA 2 - INTERIOR




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA







FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



FOTOS

GRAVAÇÃO DO VIDRO




FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 2 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 3 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 4 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 5 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (ANDERSON CRISTIANO SILVA DA SILVA)