

Empresa: AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A **CNPJ:** 34.772.345/0001-85 **Telefone:** (11) 2538-8334

Data. Solicitação: 07/03/2025 **Data Vistoria:** 07/03/2025 **Data Baixa:** 10/03/2025

Cliente: ITAÚ UNIBANCO S/A **Local da vistoria:** **Cidade:** BELÉM - PA

DADOS DO VEÍCULO

Placa:	Nº Chassi Observado:	Nº Chassi Bin:	Cod. Molicar:	Cod. Fipe:	Ano Fab.:	Ano Modelo:	Qtd Portas:
					2005	2006	4
Cor:	Nº Motor Bin:	Nº Motor Observado:	Renavam:	Odômetro(KM):	Tipo de Câmbio:	Combustível:	
AMARELA				NÃO VERIFICADO	Não verificado	GASOLINA	
Motorização:	Modelo:		Versão do Veículo:	Marca:		Tipo de Direção:	
2.0	PAJERO TR4		4X4-AT 2.0 16v	MITSUBISHI		ASSISTIDA	
Histórico do Leilão:		Chassi Remarcado:		Situação do Chassi:		Histórico de Sinistro:	
NÃO POSSUI		NORMAL		CIRCULACAO		NÃO POSSUI	

COMENTÁRIOS

Veículo possui os itens de identificação de acordo com os padrões do fabricante, exceto VIS do para-brisa (ausente) e ETAs (ilegível/ausente). Possui riscos e amassados em toda sua extensão, decorrentes de uso/tempo, necessitando de reparos. Coluna central direita com indícios de reparos. Longarina traseira direita com corrosão. Recomenda-se revisão mecânica, elétrica, funilaria, pintura, polimento, higienização, troca de pneus e reparos na estrutura.



45º do lado direito (frente)



45º do lado esquerdo (frente)



45º do lado direito (traseira)



45º do lado esquerdo (traseira)




Dianteira




Traseira



Painel de instrumentos




Placa traseira




Lacre da placa/QR Code



Odômetro




Numeração chassi



Numero motor




Etiqueta ETA (batente da porta)




Etiqueta ETA (compartimento do motor)




Gravação do vidro pára-brisa




Gravação vidro da porta dianteira esquerda




Gravação vidro da porta traseira esquerda




Gravação do vidro vigia



Gravação vidro da porta dianteira direita



Gravação vidro da porta traseira direita



Painel Dianteiro



Compartimento do Motor



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Longarina Traseira Direita



Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Direita



Estrutura Coluna Central Direita



Estrutura Coluna Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito




Caixa de Ar Lado Esquerdo



Assoalho central



Assoalho porta malas



Caixa do Estepe




Painel Traseiro



Teto



Pneu Estepe



Roda do estepe



Macaco



Triângulo



Chave de roda



Pneu dianteiro esquerdo



Pneu traseiro esquerdo



Pneu dianteiro direito



Pneu traseiro direito



Tampa do porta malas



Para-choque traseiro




Para-lama dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Estofamento Dianteiro



Estofamento Traseiro



Revestimento do teto



Para-sol



Revestimentos internos esquerdo



Tipo de chave



FOTO CAPÔ



Para-choque dianteiro



Porta dianteira direita



Porta traseira direita



Para-lama dianteiro direito



Revestimentos internos direito



Ar Condicionado



Cambio Automático



Direção Assistida



Freios ABS



Rodas de Liga Leve



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Airbag

TRASEIRA			
Condição da Placa	Original	Gravação vidro traseiro (vigia)	Original
Possui Kit GNV?	Não Possui	Condição da longarina traseira direita	Original
Condição da longarina traseira esquerda	Original	Condição do assoalho	Original
Lanterna traseiro direito	Não Funcionando	Lanterna traseiro esquerdo	Não Funcionando
Limpador traseiro	Possui	Condição do para-choque traseiro	Danificado reparável
Condição do Pneu estepe	Sem Danos Aparentes	Porta malas	Sem Danos Aparentes
Escapamento	Possui	Possui chave de roda?	Não possui
Possui macaco?	Não possui	Conservação roda estepe	Sem Danos Aparentes
Possui triangulo?	Não possui	Condição do assoalho porta mala	Sem Danos Aparentes
LADO ESQUERDO			
Gravação vidro da porta dianteira esquerda	Original	Gravação vidro da porta traseira esquerda	Original
Condição da coluna dianteira esquerda	Original	Condição da coluna central esquerda	Original
Condição da coluna traseira esquerda	Original	Caixa de Ar (lado esquerdo)	Original
Condição do odômetro	Sem funcionamento	Condição do Painel de Instrumentos	Sem danos aparentes
Condição Lateral Dianteira Esquerda	Danificado	Condição Lateral Traseira Esquerda	Danificado reparável
O teto possui danos?	Sem Danos Aparentes	Condição do Para-Sol	Possui
Vidros elétricos dianteiros	Não Funcionando	Vidros elétricos traseiros	Não Funcionando
Conservação encosto de cabeça dianteiro	Bom	Conservação encosto de cabeça traseiro	Bom
Tipo de estofamento	Couro	Para-lama dianteiro esquerdo	Danificado reparável
Porta dianteira esquerda	Danificado reparável	Porta traseira esquerda	Danificado reparável
Possui chave?	Possui	Qual tipo de chave?	Simples
Veículo liga?	Não liga	Possui chave reserva?	Não possui
Cambio engata?	Veiculo não liga / não sendo passível teste	Condição do Assoalho	Sem Danos Aparentes
Revestimento interno do teto	Bom	Conservação revestimentos internos esquerdo	Bom
Conservação carpete	Bom	Cinto de segurança	Possui

Estado do air bag	Não deflagrado	Pneu dianteiro esquerdo	Necessita de Troca
Pneu traseiro esquerdo	Necessita de Troca	Calotas	Não possui
Tipo de roda	Roda de liga leve		

DIANTEIRA			
Gravação vidro dianteiro (Para-brisa)	Ausente	Condição da longarina dianteira direita	Original
Condição da longarina dianteira esquerda	Original	Condição torre do amortecedor lado direito	Original
Condição torre do amortecedor lado esquerdo	Original	Condição Painei corta fogo	Original
ETA Compartimento do motor	Ilegível	Condição da Bateria	Instalada e sem carga
Condição do Capô	Danificado reparável	Farol de neblina esquerdo	Não funcionando
Farol de neblina direito	Não Funcionando	Grade dianteira	Sem Danos Aparentes
Farol alto dianteiro direito	Não Funcionando	Farol alto dianteiro esquerdo	Não Funcionando
Limpador para-brisa	Possui	Condição do para-choque dianteiro	Danificado reparável
Freio ABS	Possui	Lanterna dianteiro esquerdo	Não Funcionando
Lanterna dianteiro direito	Não Funcionando		

LADO DIREITO			
ETA Batente da porta	Ausente	ETA Assoalho	Não Possui
Gravação vidro da porta dianteira direita	Original	Gravação vidro da porta traseira direita	Original
Condição da coluna dianteira direita	Original	Condição da coluna central direita	Original
Condição da coluna traseira direita	Original	Caixa de Ar (lado direito)	Original
Condição Lateral Dianteira Direita	Danificado	Condição Lateral Traseira Direita	Danificado
Para-lama dianteiro direito	Danificado reparável	Porta dianteira direita	Danificado reparável
Porta traseira direita	Danificado reparável	Estado geral da funilaria	Bom
Conservação revestimentos internos direito	Bom	Pneu dianteiro direito	Necessita de Troca
Pneu traseiro direito	Necessita de Troca		

AGREGADOS			
Condição da numeração do Chassi	Original	Condição da numeração do Motor	Original

ACESSÓRIOS			
Ar Condicionado	Possui	Cambio Automático	Possui
Direção Assistida	Possui	Freios ABS	Possui
Rodas de Liga Leve	Possui	Travas Elétricas	Possui
Vidros Elétricos	Possui	Airbag	Possui




Avaria Pára-Choque Traseiro



Avaria Lanterna Direita



Avaria Longarina Traseira Direita



Avaria Banco Dianteiro Esquerdo



Avaria Lateral Esquerda



Avaria Pára-Lama Esquerdo



Avaria Teto



Avaria Porta Esquerda Traseira



Avaria Porta Esquerda Dianteira



Avaria Capô



Avaria Pára-Choque Dianteiro



Avaria Banco Dianteiro Direito



Avaria Lateral Direita



Avaria Pára-Lama Direito



Avaria Porta Direita Dianteira



Avaria Porta Direita Traseira



Avaria Coluna Central Direita

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.

Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.